



# REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE e TRASPORTI  
DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO

---

**DETERMINAZIONE N. 206 / DPE014**

**del 28.12.2022**

**SERVIZIO: GENIO CIVILE TERAMO**

**UFFICIO: TECNICO DI TERAMO**

**OGGETTO:** L.R. n. 36/2020. Art. 5 (ex L.R. n. 17/74. Art. 3) – Lavori di somma urgenza per caduta massi in Viale Bosco Martese in località Civitella Capoluogo. Comune di Civitella del Tronto.

**Impegno di spesa a favore del Comune di Civitella del Tronto.**

## **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici.

VISTA la L.R. n. 2 del 24.01.2022 “disposizioni per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 (legge di stabilità regionale 2022);

VISTA la L.R. n. 3 del 24.01.2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;

VISTA la DGR n. 53 del 7.02.2022 – Documento di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2022 – 2024.

### **PREMESSO CHE:**

- Con comunicazione avvenuta per le vie brevi da parte del Sindaco di Civitella del Tronto in data 21/12/2022 e perfezionata con nota prot. N.12384 del 21/12/2022 acquisita da questo Servizio con prot. con n° 538913 del 22/12/2022 il Comune di Civitella ha comunicato che *“... in data 21/12/2022 è stato effettuato un sopralluogo speditivo presso la parete rocciosa dove è stata riscontrata la presenza di fratture anche di recente formazione nella parete rocciosa lato Nord-Ovest del centro abitato; ... tale situazione necessita di un intervento di somma urgenza atto a scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità; ... lo stato di emergenza è determinato per necessità di pubblico interesse e per pregiudizio alla pubblica incolumità. La parete rocciosa presenta ad una visione speditiva una serie di fratture alcune di recente formazione e crack attivi che potrebbero comportare un pericolo di collasso dei cunei rocciosi formatisi. La parete rocciosa è prospiciente il Viale di Bosco Martese e in prossimità della Strada Provinciale n. 8 e l'eventuale distacco e caduta di rocce pregiudicherebbe l'incolumità di infrastrutture e vie di comunicazione prioritarie per il territorio Comunale e Provinciale nonché dell'incolumità pubblica; ... la natura della roccia che compone la parete, gli stati tensionali interni hanno provocato rotture che sono riscontrabili ad occhio nudo sotto forma di fessure anche di recente formazione elementi di roccia pericolanti sulla parete che determina una situazione di pericolo alla pubblica incolumità ...;*

- con la medesima nota il Comune ha attivato un intervento di somma urgenza al fine di contenere la situazione sopra descritta consistente principalmente negli interventi di attivazione di un sistema di monitoraggio; disgreggio di rocce pericolanti; peratura elementi;
- con successiva nota prot. N. 12404 del 22/12/2022 acquisita da questo Servizio in pari data con prot. con n° 540119, il comune di Civitella del Tronto ha integrato la documentazione necessaria;
- in ottemperanza dell'art. 2 della L.R. 36/2020 risultano allegati alle suddette note: *un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato, una descrizione con quadro tecnico economico (QTE) di massima dei lavori necessari per rimuoverlo, un verbale di somma urgenza ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed una dichiarazione a firma dell'autorità dell'ente richiedente nella quale sia accertato che la situazione di pubblico pericolo non sia risolvibile con mezzi tecnici ed economici, a disposizione o reperibili dall'ente stesso e che per tali ragioni non risulta possibile completare le procedure di somma urgenza ai sensi del d.lgs. 50/2016 in forma autonoma.*";
- considerate le motivazioni sopra esposte, tecnici dello scrivente Servizio in data 21/12/2022, hanno effettuato un sopralluogo ricognitivo confermando le condizioni per l'attivazione di un pronto intervento ai sensi dell'art. 5 della L.R. 36/2020;
- Il Servizio del Genio Civile con nota prot. N 540328/22 del 22/12/2022, ha chiesto al Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti ed al dirigente del Servizio Difesa del Suolo – DPE013, uno stanziamento di € 200.000,00 per la realizzazione dei lavori in oggetto da destinare al Comune di Civitella;

**CONSIDERATO CHE** con nota 541525/22 del 23/12/2022 il Servizio Difesa del Suolo ha autorizzato la spesa complessiva di € 200.000,00 da impegnarsi sul Capitolo 152108.3/C/2022 del corrente bilancio regionale, accertata sul capitolo di entrata 32107.1/E con Determinazione Dirigenziale n. DPC 017/005 del 28/01/2022, come rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/157 del 30/06/2022;

**CONSIDERATO CHE** occorre impegnare a favore del Comune di Civitella del Tronto la somma di € 200.000,00 da imputarsi sul Capitolo 152108.3/C/2022;

**DATO ATTO** della legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni riportate in narrativa, qui integralmente richiamate:

- 1) Di autorizzare il Servizio Bilancio - Ragioneria DPB014 della Regione Abruzzo ad impegnare a favore del Comune di Civitella del Tronto la somma di € 200.000,00 per *“Lavori di somma urgenza per caduta massi in Viale Bosco Martese in località Civitella Capoluogo. Comune di Civitella del Tronto”* sul Capitolo 152108.3/C/2022, del corrente esercizio finanziario,
- 2) Di approvare il cronoprogramma allegato;
- 3) Di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Ing. Giancarlo MISANTONI)

*(Firmato digitalmente)*

L'estensore  
Ing. Mario Cerroni  
*(Firmato elettronicamente)*

Il Responsabile dell'Ufficio  
Ing. Mario Cerroni  
*(Firmato elettronicamente)*