



**INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI MATERIALI DELLA COLONNA MOBILE DELLA REGIONE ABRUZZO –
DECRETO N. 125 COR DEL 18/05/2017**

VERBALE DI SOPRALLUOGO

In data 23/12/2017 presso lo stabilimento di Eurovinil SPA sito in Via Genova, 5 – 58100 Grosseto si è presa visione del materiale oggetto dell'intervento di manutenzione.

La Eurovinil SPA, nella persona di Matteo Violi, comunica che n. 26 tende (complete di accessori) sono già state spedite c/o il magazzino della Regione Abruzzo nel mese di novembre.

Sul posto è stata presa visione di un primo lotto di n. 24 tende. Le tende risultano, a vista, già revisionate, lavate, controllate e sanificate e complete di tutti gli accessori. Sono state già inserite all'interno di n. 5 container pronti per essere spedite c/o il magazzino della Regione Abruzzo. Delle 24 ceste presenti ne è stata prelevata una a campione avente la matricola nr. 029100914 – 4A e ne è stato verificato il contenuto. La tenda stessa è stata aperta e gonfiata e gli accessori sono stati visionati riscontrandone la corretta manutenzione.

E' stato visionato un secondo lotto di n. 21 tende. Esse risultano, a vista, essere revisionate, lavate, controllate, sanificate e complete di tutti gli accessori ad eccezione del telo ombreggiante. Di queste sono state prelevate a campione n. 2 ceste contenenti le tende aventi le seguenti matricole nr. 029100308 – 3A e nr. 029100349 – 3A. Le tende sono state aperte e gonfiate e gli accessori sono stati visionati riscontrandone la corretta manutenzione.

E' stato visionato un terzo lotto di n. 20 tende. Esse risultano, a vista, essere revisionate, lavate, controllate, sanificate e complete di tutti gli accessori ad eccezione del telo ombreggiante e del tappeto. Le tende e gli accessori risultano non ancora inserite nelle ceste ma ancora raggruppate per tipologia su pedane in legno. Di questo lotto si è proceduto ad un controllo a campione sul contenuto di ogni tipologia di sacco accessori.

Sulle tende visionate è stato effettuato il seguente controllo,:

- Costatazione visiva dello stato generale della tenda e degli accessori
- Apertura della cesta e separazione tenda dagli accessori
- Gonfiaggio della tenda e controllo del lavaggio e sanificazione sia della tenda che del telo interno coibente.
- Controllo e conteggio accessori a corredo

Allegati al presente verbale:

- Riassunto dello stato dell'arte delle tende comprensivo di matricole.

Inoltre è stata presa visione di un telo ombreggiante ammalorato in più punti. La ditta appaltatrice chiede se deve procedere alla riparazione mediante rattoppi oppure alla sostituzione del telo stesso.

Dopo aver consegnato tutte le tende inviate per la manutenzione la ditta Eurovinil SPA si è resa disponibile ad inviare personale c/o il deposito della Regione Abruzzo, senza alcun costo aggiuntivo, per ulteriore verifica a campione del materiale revisionato e consegnato a collaudo finale del servizio appaltato

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE L'AQUILA
27 DIC. 2017
VISTO AR.RIVA DE
Prof. N. RAV.....

Geom. Riccardo Rucci

Sig. Ottorino Ghizzoni

- 1 029 100586
- 2 029 090560
- 3 029 100229
- 4 029 100223
- 5 029 09192
- 6 029 09204
- 7 029 100319
- 8 029 100566
- 9 029 100617
- 10 029 09287
- 11 029 09061
- 12 029 902686
- 13 029 100305
- 14 029 100720
- 15 029 09191
- 16 029 09214
- 17 029 100567
- 18 029 100320
- 19 029 100217
- 20 029 02684

TENDE COMPLETE INSERITE NEI CONTAINER

24

- 1 029 100423
- 2 029 100307
- 3 029 090655
- 4 029 100299
- 5 029 09235
- 6 029 090731
- 7 029 090584
- 8 029 090711
- 9 029 100309
- 10 029 09051
- 11 029 09101
- 12 029 90588
- 13 029 09147
- 14 029 090873
- 15 029 090862
- 16 029 090861
- 17 029 090448
- 18 029 090476
- 19 029 100916
- 20 029 100914
- 21 029 100917
- 22 029 090478
- 23 029 090479
- 24 029 100853

TOTALE

91

MATRICOLE TENDE SPEDITE

26

- 1 029 090716
- 2 029 090758
- 3 029 090769
- 4 029 090611
- 5 029 100303
- 6 029 090293
- 7 029 100462
- 8 029 100r01
- 9 029 100284
- 10 029 090532
- 11 029 090394
- 12 029 090129
- 13 029 100421
- 14 029 0900578
- 15 029 090714
- 16 029 09304
- 17 029 100311
- 18 029 090240
- 19 029 090157
- 20 029 029100716
- 21 029 092689
- 22 029 100226
- 23 029 090581
- 24 029 100614
- 25 029 0900763
- 26 029 100422

MATRICOLE TENDE REVISIONATE SENZA TELO OMBREGGIANTE

21

- 1 029 100318
- 2 029 100259
- 3 029 09002
- 4 029 100410
- 5 029 100257
- 6 029 100253
- 7 029 09087
- 8 029 100619
- 9 029 100301
- 10 029 100232
- 11 029 100686
- 12 029 09113
- 13 029 100315
- 14 029 100251
- 15 029 09106
- 16 029 100722
- 17 029 100349
- 18 029 100406
- 19 029 100408
- 20 029 09182
- 21 029 100308

TENDE REVISIONATE SENZA TAPPETO E TELO OMBREGGIANTE

20

